

高輸出調溫式電焊臺

使用說明書

日本白光牌


承蒙惠顧，謹致謝忱。

使用MODEL FX-951前，請詳閱本使用說明書，正確使用。

閱後請妥為收存，以備日後查閱。

1. 包裝清單及各部名稱

| | | | |
|-----------------|---|-------|---|
| HAKKO FX-951控制臺 | 1 | 抗熱墊片 | 1 |
| HAKKO FM-2028焊鐵 | 1 | 焊鐵座 | 1 |
| 插卡 | 1 | 中繼線 | 1 |
| 電源線 | 1 | 使用說明書 | 1 |



2. 規格

| ● HAKKO FX-951 電焊臺 | |
|--------------------|-----------------------|
| 功率消耗 | 75W |
| 溫度範圍 | 200~450°C (400~840°F) |
| 溫度穩定度 | 非使用狀態時為±5°C (±9°F) |

| ● 控制臺部分 | |
|---------|-------------------------------|
| 輸出 | 24V |
| 外形體積 | 80 (W) × 130 (H) × 131 (D) mm |
| 重量 | 1.2kg |

● HAKKO FM-2028 焊鐵

| | |
|---------|-----------------------|
| 功率消耗 | 70W (24V) |
| 溫度範圍 | 200~450°C (400~840°F) |
| 溫度穩定度 | 非使用狀態時為±5°C (±9°F) |
| 長度(無電線) | 188mm附2.4D焊鐵頭 |
| 重量(無電線) | 30g附2.4D焊鐵頭 |
| 電線組件 | 1.2m |

注記：
上述溫度是用HAKKO 191或FG-100溫度計所測量。
• 本產品有防靜電處理。
• 本產品有適應中國RoHS指令。
• 規格及外觀有可能改良變更，恕不先行通知。

■ 防靜電產品處理時須注意事項

本產品施有防靜電措施，對塑膠導電性，並對焊鐵部與機身部作接地，請特別留意下列注意事項：

- 手柄等之塑膠，並非絕緣物，而是有導電性塑膠，修理時請十分注意之。進行部件更換或修理時，有電部份不可露出，及切勿損傷絕緣材料。

2. 請務必接地使用之。

■ 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

| 部件名稱 | 有毒有害物質或元素 | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 鉛(Pb) | 汞(Hg) | 鎘(Cd) | 六價鉻(Cr(VI)) | 多溴聯苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 焊鐵部 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 插座 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 插頭 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求以下。
×：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求。

注有「附帶BS插頭」之時，表示「插頭」為含有有害物質的部件。

3. 安全及使用上的注意事項

△ 警 告

本說明書注意事項區分為如下之「警告」「注意」「注記」三者加以表示。
請充分了解其內容後再閱讀本文。

- △ 警 告：濫用可能導致使用者死亡或負重傷。
- △ 注意：濫用可能導致使用者受傷或對涉及物體造成實質破壞。
- 注 記：表示所示操作必須注意之重點。
- 例 子：舉例說明特殊程序、要點或處理。
- 為您本人安全著想，請嚴格遵守以下注意事項。

△ 注意

當電源接通時，焊鐵頭溫度會達到200~450°C的高溫。
鑑於濫用可能導致使用者灼傷、火患。請嚴格遵守以下注意事項：

- 切勿碰觸焊鐵頭或其周圍的金屬部分。
- 切勿在易燃物附近使用焊鐵頭。
- 通知周圍的人，焊鐵頭極為灼熱，切勿碰觸。
- 使用暫停、結束或要離開時關閉電源。
- 換部件或裝置焊鐵頭時，應關掉電源，並待焊鐵冷卻室溫。


以下注意事項與HAKKO FX-951之事故或故障有關，請務必遵守。

- 切勿使用HAKKO FX-951於焊接以外的工作。
- 切勿將HAKKO FX-951泡水或用濕手使用。
- 切勿改裝本產品。
- 更換零件時，使用HAKKO正廠部件。
- 插卡不要損傷彎折。彎折的插卡不要勉強插入。
- 切勿為了弄掉焊鐵上的錫屑而用力敲打。此舉會損及焊鐵。
- 拔出電線時，請抓住插頭。切勿拉住電線。
- 焊接時會冒煙，請做好通風。
- 請勿進行其他認為危險之行為。

4. 組裝


A. 焊鐵座

- 鬆開焊鐵插架上的調節螺絲，更換所適意的焊鐵插架角度後用螺絲固定。




- 海綿是擠壓物體，水濕會張大。使用海綿時，先沾水再擠乾。
- 1. 將小塊清潔海綿放在焊鐵架底座的任何一個位置。
- 2. 如圖所示放入適量的水。由於毛細管作用，小塊海綿會將水吸上來，使大塊海綿常保潮濕狀態。
- 3. 將大塊海綿沾濕後擰乾，放進焊鐵架底座。

- 使用省電源機能
使用省電源機能時，請將中繼線連接到焊鐵座和焊鐵控制臺背面的插座上。



B. 焊鐵部接線

- 將焊鐵電線組件穿過抗熱墊片的洞口。
更換焊鐵頭時使用。



C. 控制臺

- △ 注意
進行連接或拆開焊鐵時，切記要關掉電源，以免損壞電焊臺。


- 將電源線連接到控制臺後面的插座。
將焊鐵電線組件連接到控制臺前面的插座。
- 將焊鐵放在焊鐵座上。
- 將電源線插到已接地之電源插座。

- △ 注意
本機採防靜電措施，故請務必接地來使用。

5. 使用方法

控制與顯示

控制



HAKKO FX-951焊鐵控制臺之前面板具有下列控制裝置：

- 四個控制按鈕
- 【*】 - 起動數值輸入模式。
- 【*】 - 結束一系列輸入(數值輸入模式段落暫停)：按下不足一秒鐘時，顯示所存設定。
- 【▲】 - 增加顯示幕所示的數值。
- 【▼】 - 減少顯示幕所示的數值。

顯示

HAKKO FX-951具有一個三位數顯示幕。依據所選模式，會顯示：
 • 通常模式
傳感器溫度（焊鐵頭溫度）
 • 輸入數值
所選數值（詳細特性請參照「數值輸入程序」）
 • 溫度顯示
依據所選，攝氏或華氏
 • 錯誤標記
請參照「錯誤標記」一節


此外，發熱器指示燈會閃亮，表示已可使用。

下列情況，有一蜂音器提醒操作者：

- 控制臺達到所要溫度時，蜂鳴器響一下。
- 超過低溫下限時，當溫度回到可接受範圍時，蜂鳴器即停止。
- 如有是傳感器發熱元件任何部份失靈時，蜂鳴器並會連續響起。
- HAKKO FM-2028有異物進入，或此產品無法使用之焊鐵頭或焊鐵頭焊接端插入時，顯示部即忽滅，蜂鳴器即連續響起。

△ 注意
工廠出貨時設定在350°C。
想確認設定溫度時請按下【*】鈕。
設定溫度就會顯示2秒鐘。


△ 注意
不使用時將焊鐵放到焊鐵架上。



△ 注意
如果在設定溫度時關掉電源開關，所設數值將不存入記憶體。

- 按【*】鈕至少一秒鐘。
顯示目前之溫度設定值，然後百位數開始閃亮，表示控制臺已進入溫度設定模式。
繼續進行上述2至4之程序。
- 按【*】鈕被按的時間如果未滿一秒時，兩秒鐘設定溫度會顯示，然後返回顯示焊鐵頭溫度。

當控制臺為ON而插卡在控制臺時，數值輸入程序如下：



5. 使用方法

●取下或插入焊鐵頭

△注意
焊鐵頭高溫會導致灼傷，操作時請充分注意。請勿將抗熱墊片長時間握住焊鐵頭。


取下焊鐵頭

- 邊按入套筒組件的鎖止部(兩處)邊拆下套筒組件。

△注意

- 如果不在按下鎖止部分的狀態下就拉套筒組件，有可能會損壞鎖止部。請注意。
- 如果不拆下套筒組件而直接拔出焊鐵頭，可能會因套筒會順勢飛出而損壞。

- 握住套筒組件的前端部分，拔出焊鐵頭。




插入焊鐵頭

- 拿著焊鐵頭的前端部分，將焊鐵頭插入套筒組件。

△注意

- 插入時應將焊鐵頭推入直到聽到喀噠的聲音為止。將焊鐵頭推到吻合後，不要繼續硬推。



- 將焊鐵頭切實插入連接器。

注記：
如果焊鐵頭沒有正確插入，會顯示**5-E**。

●如何將焊鐵頭補正值輸入到HAKKO FX-951

例子：

設定溫度是400°C，但是實際溫度有410°C時由於實際溫度與設定溫度之間有-10°C的溫度，因此須要輸入-10°C。

1. 將插卡插入卡孔。

- 控制臺會直接進入溫度設定模式。設定溫度為400°C。

2. 按**[#]**鈕並按住一秒鐘。

- 進入補正值輸入模式。

3. 輸入補正值

如果輸入此範圍之外的數值，百位數會閃亮，表示系統已回到此模式的開頭，而程序必須重新開始。


△注意

進入補正值輸入模式時(顯示幕閃亮)，表示焊鐵頭溫度是以現在的補正值被控制。

a. 第三位數的輸入

●選擇所需數值以取代第三位數。利用“上”**[▲]**“下”**[▼]**鈕以改換顯示數值為0(正)和-(負)(華氏模式時與攝氏一樣)。

0(正)或-(負)選擇後，按下**[*]**鈕。中間數位(第二位數)開始閃亮，表示二位數可以設定。



b. 第二位數的輸入

●使用**[▲]**或**[▼]**鈕決定第二位數的數值。可以輸入的數值是0至5(華氏模式是0至9)。所需數值顯示後，按下**[*]**鈕。最右邊數位(第一位數)開始閃亮。

c. 第一位數的輸入

●使用**[▲]**或**[▼]**鈕設定所需數值。所需數值顯示後，按下**[*]**鈕。這樣就會存在內部記憶體內，顯示新的補正值後，發熱元件開始啟動。

當控制臺為ON而插卡在控制臺時，補正值輸入程序如下：

1. 按下**[#]**按鈕至少一秒鐘顯示目前的補正值後，百位數開始閃亮。表示控制臺的補正值正在設定模式。繼續進行上述a-c之程序。
2. 按下**[#]**按鈕的時間如果未滿一秒鐘時，兩秒鐘補正值會顯示，然後返回顯示焊鐵頭溫度。

6. 參數設定

HAKKO FX-951出廠時，具有預備值如下：

| | |
|--------------|-------|
| 溫度單位 | 攝氏 |
| 省電源 | 0分 |
| 下限設定溫度 | 150°C |
| 主管或操作員補正限制設定 | 40 |
| 設定溫度 | 350°C |

●參數輸入模式

1 °C(攝氏), °F(華氏)之選擇

2 省電源

設定將焊鐵放置到焊鐵座後省電源機能開始工作的時間。

注記：

不使用省電源機能時，請勿將中繼線與焊鐵座和控制臺連接。

省電源(範例)

20 暫停(放置於焊鐵座後)
210 暫停(放置於焊鐵座10分鐘後)
230 自動電源關閉(放置於焊鐵座30分鐘後)

注記：

省電源的設定單位可為1分鐘(最長29分鐘)

- 暫停機能開始工作後蜂鳴器將響1次，以提示焊接頭開始降溫。
- 顯示**SLP**時，通過按下任意按鈕或從焊鐵座上取下焊鐵均可重新開始封發熱元件的通電。

注記：

設定300°C/570°F以下暫停機能不起作用。

- 自動電源關閉機能啟動並將發熱元件斷電時，蜂鳴器將響3次。
- 當**---**顯示時，要開始焊接的話，將電源開關轉到OFF，然後轉到ON。

3 下限設定溫度警告之復位

此獨特功能在所偵測溫度降到設定限度以下時，會告警操作者。如果偵測溫度降到告警單位以下的話，會顯示錯誤訊息，而且響起蜂鳴器。當溫度回到容許範圍之內時，蜂鳴器會停止響聲。此值儲存在HAKKO FX-951之內，如以下例子所述：

注記：

如果主管或操作員補正限制設定時，將**[#]**鈕按下一秒鐘，不需要插卡也可進入補正值輸入模式。

注記：

上下限為30-150°C; 50-300°F
如果輸入值超出此限度的話，系統會回到此模式的開頭(百位數會閃爍)而程序必須重新開始。

4 主管或操作員補正限制設定

●要變更主管或操作員補正限制設定時，其程序如下：

進入本模式後，顯示幕會顯示**40**或**41**。


40：插卡不插入的話，無法輸入焊鐵頭補正值。

41：插卡不插入，即可輸入焊鐵頭補正值。


按下**[▲]**或**[▼]**鈕選擇**40**或**41**後按下**[*]**鈕。系統即離開參數設定模式，並開始控制發熱器通電，此時即就可進行正常操作。

7. 錯誤標記

●傳感器失誤



●下限設定溫度失誤




例子：

350°C (400°C - 50°C)
設定溫度 ↓ 下限設定溫度警告
或
650°F (750°F - 100°F)
設定溫度 ↓ 下限設定溫度警告

●發熱元件端子短路錯誤



●焊鐵錯誤



如傳感器/發熱元件(含傳感器電路)失靈時，會顯示錯誤標記**5-E**，中止通電。

△注意
焊鐵頭未正確插入時亦會造成傳感器錯誤。

如果傳感器溫度已降到下限設定溫度以下時，會顯示錯誤標記**H-E**，而蜂鳴器亦會作響。溫度回到容許範圍時，蜂鳴器會停止。

例子：
設定溫度為400°C/750°F，下限設定溫度為50°C/100°F時，不拘發熱元件已被通電，溫度還是持續下降，最後降到比左示之值還低的話，顯示值會忽亮忽滅，表示焊鐵頭溫度已經下降。

焊鐵頭以錯誤方向插入，或插入本產品無法使用之焊鐵頭，或與連接器之接觸部混入異物的話，**HSE**會忽亮忽滅顯示，警報蜂鳴器連續響起。

如果電線組件未接續控制臺，或錯接之焊鐵的話，**C-E**會顯示，警報蜂鳴器連續響起。

HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0099 FAX: (661) 294-0098

Toll Free: (800)88-HAKKO

http://www.hakko.com.hk

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

http://www.hakko.com.hk

E-mail: hongkong@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE, LTD.

TEL: 6748-2977 FAX: 6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.
<http://www.hakko.com>