

HAKO958-959

使用説明書

日本白光牌

承蒙惠顧,謹致謝忱

本商品為內裝焊錫推送機構之焊鐵,而可用單手進行焊接。 請詳閱本使用説明書,正確使用。閱後請妥為收存,以備日後查閱。

注意

● 初次使用本品之前,請務必校正焊鐵頭溫度。詳細請參閱要組裝使用之各電焊 臺之説明書。

■包裝內容

本體1	出錫管裝置 S1
焊錫頭(本體附屬)1	送錫導嘴 ø0.6, ø0.8, ø1.0各 1
聯軸環5	(ø1.0 安裝在主機)
(出錫管裝置與焊鐵電線連接用)	或
使用説明書1	出錫管裝置 L1
	送錫導嘴 ø1.2, ø1.6各 1
	(ø1.6 安裝在主機)

■規格

名稱	HAKKO 958	HAKKO 959
功率消耗	AC24V 50W	
控制溫度	200-480°C	
焊鐵頭與接地間阻抗	<2Ω	
焊鐵頭與接地間電位	<2mV (代表電位值 0.6mV)	
標準焊鐵頭	B型 (No.900M-T-B)	B型 (No.900L-T-B)
出錫管裝置	S: 對應錫線直徑(0.6~1.0mm) L: 對應錫線直徑(1.2~1.6 mm)	
導管嘴錫線直徑	Φ 0.6 / Φ 0.8 / Φ 1.0 / Φ 1.2 / Φ 1.6	
使用錫線直徑	Φ 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6	
電線	1.1 m	
尺寸(不包括電線)	170(W) × 180(H) × 23(D) mm	
重量(電線及插管單 元除外)	177g	187g

※規格及外觀可能改良變更,恕不先行通知。

■防靜電產品處理時須注意事項

本產品施有防靜電措施,對塑膠導電性,並對焊鐵部與機身部 作接地,請特別留意下列注意事項:

- 1. 手柄等之塑膠,並非絕緣物,而是有導電性塑膠,修理時請 十分注意之。進行部件更換或修理時,有電部份不可露出, 及切勿損傷絕緣材料。
- 2. 請務必接地使用之。

■適應之電焊臺

HAKKO 958 / 959 請組合使用下述之電鐵臺及出錫機。 701, 702B, 928, 936, 937 (電鐵臺組合) 373,374(出錫機組合)

■警告、注意

⚠ 警告

本説明書注意事項區分為如下之「警告」「注意」以表示。

♠警告:濫用可能致人死亡或負重傷者。 ★注意:濫用可能使人員負傷或財物受損者。

/ 注意


當電源接通時,焊鐵頭溫度會達到攝氏 200 ~ 480℃的高溫。 鑑於濫用可能導致使用者灼傷、火患。請嚴格遵守以下注意 事項:

- '切勿碰觸焊鐵頭或其周圍的金屬部分。
- ·切勿在易燃物附近使用焊鐵頭。
- · 通知周圍的人,焊鐵頭極為灼熱,切勿碰觸。
- ·使用暫停、結束或要離開時關閉電源。
- · 更換部件或裝置焊鐵頭時,應關掉電源,並待焊鐵冷卻室溫

⚠ 注意

以下注意事項與事故或故障有關,請務必遵守。

- '切勿使用本説明書所述的內容以外的用途。
- ·初次使用之前,請務必校正焊鐵頭溫度。
- ·切勿為了弄掉焊鐵上的錫屑而用力敲打。此舉會損及焊鐵。
- ·切勿改裝本產品。
- ·更換零件時,使用 Hakko 正廠部件。
- ·切勿將本品泡水或用濕手使用。
- 焊接時會冒煙,請做好通風。
- ·拔出電線時,請抓住插頭。切勿拉住電線。



請預備 HAKKO 電焊臺 (對應機型) 和 HAKKO373/374 自動出錫系統。

(1) 焊錫之插入

- 1. 將自連接電線分歧出來的迷你插頭 插入 HAKKO 373 本體之插座。
- 2. 將推送錫導嘴插入 HAKKO 373 本體 上方之送錫部,並將輸出導嘴固定螺釘鎖好。

(2) 推送焊錫

請參照 HAKKO 373 之使用説明書。

(3) 導管嘴之調整

調整焊鐵頭與焊錫對準之位置。 請鬆開調整螺釘,將導管嘴上下移動而調整。

注記:

請選擇適合焊錫直徑的導管嘴使用。

(4) 連接

- 確認電焊臺之電源開關為 OFF,將插頭連接到電焊臺之插座。
- 2. 將 HAKKO958 或 959 放在焊鐵架(選購品)上。
- 將電源插頭插入電源插座。 請務必接地後使用。電源線為2芯時,請將接地線連到主 機後面之接地端子以進行接地。

(5) 校正

使用之前請務必進行校準焊鐵頭溫度。 (請參照電焊台之使用説明書。)


※ 焊鐵頭溫度之測定,請使用 HAKKO 焊鐵頭溫 度計或 HAKKO 測試器。

出錫管裝置之安裝

- 1. 鬆開固定螺釘。
- 將出錫管裝置插入本體之插入口。 (參照右圖)
- 3. 插入到底之後,鎖緊固定螺釘。

注意

- ·本體為樹脂所製,固定螺釘鎖緊過頭的 話,會有破裂之虞。
- 請使用對應焊錫之出錫管裝置。



■排除故障指南

詳細請參閱電焊臺之説明書。

● 焊錫塞住

檢查: 出錫管裝置已經磨損了嗎?

處置: 視需要請更換之。

檢查: 出錫管裝置有彎曲嗎?

處置 : 加大彎曲半徑。

檢查 : 焊錫的插入方法是否正確?處置 : 請確認使用方法之"焊錫之插入"。

請確認出錫管裝置徑是否符合導管嘴徑。

■發熱元件、焊鐵電線破損之檢查方法




a. 第 4 腳與第 5 腳之間 (發熱元件)	2.5-3.5Ω(正常)
b. 第1腳與第2腳之間(傳感器)	43-58Ω (正常)
c. 第 3 腳與焊鐵頭之間	2Ω 以下

拔出電線之插頭,測試焊鐵之腳電阻值。

如果 "a" 與 "b" 之間的電阻值有異於上表電阻值,需更換發熱元件(傳感器)和/或電線。

如果 "c" 電阻值大於上表電阻值,則要用砂紙或鋼絨輕輕擦除下圖所示部位的氧化層。



(1) 發熱元件破損


958.959 分解方法

- 1. 取出調整螺釘,將固定板從護艙隔開
- 2. 向反時針方向扭開螺帽 A,取出焊鐵頭護套 B 和焊鐵頭 C。

∕∧注意

必須取出螺帽 A 之後才取出套頭 D。如果先取出套頭,發熱元件之引線會被鈕曲,可能引起短路。

- 3. 向反時針方向扭開套頭 D,從焊鐵中拉出套頭。
- 4. 取出 4 個螺釘打開護艙。
- 5. 從套管中拉出接地彈簧 E。






(關于更換程序,請參閱更換部件內的説明書。)

- 1. 測量第4腳和第1及第2腳之間,第5腳和第1及第2腳 之間電阻值。如果不是~,則是發熱元件和傳感器受觸及, 這將會損壞印刷電路板。
- 2. 測量 "a""b""c" 電阻值以確定引線未被扭曲,而接地彈簧也 連接妥當。


∧注意 組裝時,請確認六角螺帽 之凸部分與護艙的凹部 分適合。



(2) 焊鐵電線破損

測試焊鐵電線有以下兩個方法:

1. 按開焊鐵電源,溫度設定為480℃。在焊鐵電線的各個不 同部位(包括鬆緊部位)搖動或纏結,如果發熱器指示燈 閃亮,則應更換電線。





2. 測試焊鐵插頭腳和終端板電線之間的電阻值。 腳 1 一紅色 腳 2 一藍色 腳 3 一綠色 腳 4 一白色 腳 5 一 黑色

電阻值應為 0Ω ,若大過 0Ω 或 ∞ ,應更換電線。

■部件清單 (焊鐵頭)


不同款型焊鐵頭的溫度可能有所不同。調節的最理想方法是使用測量焊鐵頭溫度計。 交換焊鐵頭時,請按照使用電焊臺的使用説明書里的溫度校正方法來校正。





⚠注意 請使用 958.959 用的焊鐵頭。不能使用 HakkoDASH 之焊鐵頭。 ★此款銲咀只在平坦部鍍錫。

註:安裝螺絲如果在規格表內沒有記載時,請另外訂購。



Please access to the following address for the other Sales affiliates.