




Merci pour votre achat du pistolet à dessouder MODEL FM-2024. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le MODEL FM-2024.

Conservez cette brochure dans un endroit facilement accessible en tant que référence.

1. LISTE DE COLISAGE ET NOMS DES PIECES Veuillez vérifier si tous les éléments ci-dessous se trouvent dans l'emballage.

Boîte de commande du pistolet à dessouder (BCPD) 1	Poignée (pour la configuration du pistolet)
Pistolet à dessouder 1	Foret de nettoyage (pour l'élément chauffant)
Assemblage du tuyau filtrant 1	Ecarteur de buses
Assemblage du porte-outil 1	Manuel d'instructions
Eponge de nettovage	



Boîte de commande du pistolet à dessouder (BCPD)



Poignée (pour la configuration du pistolet)



Pistolet à dessouder (Buse non fournie)





Assemblage du Eponge de nettoyage porte-outil



Foret de nettoyage (pour l'élément chauffant)



Pistolet à dessouder

Consommation électrique 70 W (24 V)

otentiel entre la panne à la terre | < 2 mV

Longueur (sans le cordon) 180 mm

de contrôle du soudage HAKKO FG-101.

* Ce produit est protégé contre les décharges

Résistance de la nanne à la terre | < 2

Poids (sans le cordon et sans le tuyau) 65 g Longueur du cordon

sans avertissement préalable

Plage de température | 350 - 450°C (650 - 840°F)

Les températures ont été mesurées en utilisant l'appareil

* Les spécifications et la conception peuvent être modifiées

Ecarteur de buses

2. SPECIFICATIONS

Consonination electrique	12 W
Sortie	24 V
Générateur de vide	Type d'éjecteur
Pression de fonctionnement (max.)	93 kPa (700 mmHg)
Circuit d'absorption	20 L/min*
Potentiel entre la panne à la terre	< 2 mV
Pression d'air appliquée	490 kPa (5,0 kgp/cm²) quand il est en cours

Boîte de commande du pistolet à dessouder

1,62 c.f.m. (46 L/min.) Consommation d'air Dimensions extérieures. 119 (W) x 45 (H) x 172 (D) mm Poids 1.2 kg

⚠ CAUTION

Ce produit inclut des composants dont des pièces en plastique conducteurs d'électricité et la mise à la terre de la pièce à nain et de la station, qui permettent d'éviter à l'appareil de souder à cause des effets de l'électricité statique. Vei

- . La poignée et les autres pièces en plastique ne sont pas isolants, ils conduisent l'électricité. Quand vous remplacerez
- 2. Veillez à la bonne mise à la terre de l'appareil lorsque vous l'utilisez.

MAKCO

HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5. Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466 https://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC. TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096 Toll Free (800) 88-HAKKO https://www.HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

Please access the web address below for other distributors. https://www.hakko.com

© 2005-2020 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

2020 6 MA01606XZ200603

3. DANGER, ATTENTION ET NOTES

Vous trouverez des indications DANGER, ATTENTION, NOTE et EXEMPLE à différents endroits importants de cette notice pour attirer l'attention de l'utilisateur sur des points significatifs. Ils sont définis comme suit :

A DANGER: Le non-respect d'une indication de DANGER, peut causer une blessure grave ou la mort.

ATTENTION : Le non-respect d'une indication ATTENTION peut causer une blessure de l'utilisateur ou endommager les pièces concernées. Deux exemples sont donnés ci-dessous.

: Une NOTE indique une procédure ou un point qui joue un rôle important dans le processus décrit. **EXAMPLE:** On donne un EXEMPLE pour expliquer une procédure, un point ou un processus particulier.

Le non-respect de cette instruction peut provoquer de graves problèmes.

⚠ DANGER

Quand l'alimentation est branchée, la température de la buse est comprise entre 350C/650F et 450C/840F. Comme une manipulation sans précaution peut conduire à des brûlures ou à un incendie, assurez-vous d'observer les précautions suivantes.

- Ne pas toucher les parties métalliques proches de la buse, à proximité de pièces en plastique ou les parties métalliques du fer à souder.
- N'utilisez pas le produit près d'éléments inflammables.
- Avertissez ceux qui se trouvent dans la zone de travail que l'appareil peut atteindre des températures très élevées et qu'il doit être considéré comme potentiellement dangereux.
- Interrompez l'alimentation quand vous prenez des pauses et quand vous avez fini d'utiliser l'appareil. Avant de remplacer des pièces ou de ranger l'appareil, éteignez l'alimentation et laissez l'appareil refroidir à température ambiante
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou manquant d'expérience ou de connaissance, à moins qu'une personne chargée de leur sécurité ne les supervise ou leur indique comment utiliser l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Pour éviter d'endommager l'appareil et pour vous assurer un environnement de travail sûr, assurez-vous d'observer les précautions suivantes.


ATTENTION


N'utilisez que de l'air filtré. Ajustez la pression entre 490 et 686 kPa (entre 5,0 et 7,0 kgp/cm²) pour permettre à l'air de circuler quand vous appuyez sur la gâchette.

- Ne pas utiliser l'appareil pour des applications autres que le dessoudage.
- Ne frappez pas le pistolet à dessouder contre l'établi pour ôter du résidu de soudage ou ne soumettez en aucun cas le fer à des chocs importants.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Utiliser seulement des pièces d'origine HAKKO.
- Ne mouillez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.
- Pendant le dessoudage, veillez à ce qu'il y ait une bonne ventilation pour la fumée.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, ne faites rien qui puisse blesser quelqu'un ou créer un préjudice matériel.


4. NOMS DES PIECES (Reportez-vous au Guide de maintenance pour les numéros des pièces.)

BCPD





4. NOMS DES PIECES



5. UTILISATION

Assemblage, opérations de branchement et enlèvement du métal d'apport

- Assemblage
- 1 Porte outil

2. Branchement et remplacement du tuyau filtrant Tirez sur l'arrière du fer (A) jusqu'à qu'il se verrouille, puis insérez l'assemblage du tuyau filtrant dans l'ouverture de la buse. Assurez-vous que la surface extérieure de l'assemblage du tuyau filtrant est à la même hauteur que le support de la poignée. Si


l'assemblage du tuyau filtrant est incliné, une fuite risque de se produire Pour remplacer l'assemblage du tuyau filtrant, appuyez sur le bouton de déverrouillage vers l'arrière (B), tirez sur l'arrière du fer pour le verrouiller, changez l'assemblage du tuyau filtrant, puis verrouillez-le

Remplacez l'assemblage du tuyau filtrant dans la cartouche

3. Rattachement et remplacement de la buse

Insérez complètement la poignée dans la cartouche de la buse, tel qu'illustré. Une fois la cartouche de la buse insérée, elle se verrouille automatiquement.

Pour remplacer la cartouche de la buse. insérez l'écarteur de buse dans la collerette de la cartouche de la buse, puis tirez.



^{*} Ce circuit d'absorption est mesuré au port d'aspiration du boîtier de filtrage de la station.

5. UTILISATION

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la buse (A), puis ôtez la cartouche de la buse.

ATTENTION

La buse peut être très chaude.

Il est possible de laisser l'écarteur de buse monté à l'extrémité de la poignée droite quand vous ne l'utilisez pas, afin d'éviter qu'il soit mal

Branchement

1. Reliez la prise du MODEL FM-2024 au réceptacle du BCPD, puis connectez le BCPD à la station de soudage, tel qu'illustré.

2. Placez le MODEL FM-2024 dans le porte-outil

3. Connectez le tuyau du MODEL FM-2024 au couvercle du boîtier de filtrage sur le BCPD.

4. Reliez le BCPD à la fourniture d'appoint en air/au compresseur d'air. N'utilisez que de l'air filtré pour éviter que de la poussière, de l'eau et de l'huile ne souille le

Ajustez la pression à 490 kPa (5,0 kgp/cm²) avec le régulateur tout en laissant l'air circuler en appuyant sur le bouton (ou en appuyant sur la gâchette) de la pièce à main.

⚠ ATTENTION


mécanisme.

Si vous essayez d'ajuster la pression sans permettre à l'air de circuler, ou si la taille du tube n'est pas la bonne, la capacité d'aspiration diminuera. Vérifier que le régulateur affiche moins de 882 kPa (9,0 kgp/cm²) quand la gâchette est en position OFF. Si une pression égale ou supérieure à cette valeur est appliquée, des dommages risquent de se produire.

5. Coupez l'alimentation.

Assurez-vous que l'interrupteur général est à l'arrêt avant d'insérer la prise de courant alternatif


Mettez l'interrupteur général sur ON comme suit : Premièrement, le BCPD ; deuxièmement, la station de soudage. À moins que le BCPD soit allumé en premier, un message d'erreur apparaîtra, puisque le fer de dessoudage reste déconnecté.



Interconnections

typiques

BCPD Tube Utilisez un tube avec un diamètre interne de 4 mm (0.16 Utilisez une longueur de 3 m (9,8 pieds) maximum



⚠ ATTENTION

Veillez à utiliser un filtre à air. Un corps étranger dans la tuvauterie ou dans la fourniture en air peut bloquer l'électrovalve, ce qui risque de causer une panne.

⚠ ATTENTION

Assurez-vous de mettre ce produit à la terre car sa conception inclut une talonnière antistatique.


5. UTILISATION

• Utilisation du fer de dessoudage avec le pistolet.

Pour utiliser le fer de dessoudage avec le pistolet, accrochez la poignée à la poignée

• Utilisation du fer de dessoudage avec le

Pour retirer la poignée, faites glisser le bouton situé à l'arrière de la poignée pour la déverrouiller, puis faites glisser la poignée vers l'arrière du MODEL FM-2024.



Utilisation

1. Quand le MODEL FM-2024 est utilisé avec le MODEL FM-202, le fait de mettre l'interrupteur principal en position ON fera apparaître l'identifiant de la buse

Toutes les buses standard pour le MODEL FM-2024 possèdent le même identifiant [[][]]. Utilisez la buse standard telle quelle.

2. Réglez la température.

Reportez-vous au manuel d'instructions pour savoir comment utiliser la station de soudage.

3. Atteindre la température désirée

Une fois que le MODEL FM-202 a atteint la température désirée, il y aura une période d'inactivité de 15 secondes avant que l'alarme 'prêt' ne sonne. Cette durée permet de garantir une aspiration plus efficace Pour le MODEL FM-202, le fait d'appuyer sur le

bouton (ou d'appuyer sur la gâchette) avant que l'alarme ne sonne fera clignoter la température affichée. Le MODEL FM-202 ne doit être utilisé qu'une fois que l'alarme a retenti

• Enlèvement du métal d'apport

Nettovez l'extrémité de la buse.

Assurez-vous que l'extrémité de la buse est étamée avec de la pâte à souder fraîche.

⚠ ATTENTION

Si la buse est longue, la température de la buse sera inférieure à la normale. Pour régler une température très précise, entrez le numéro d'identifiant de buse de UY.

NOTE:

Si un identifiant différent a été entré, remplacez-le par $\boxed{\mbox{\em GG}}.$ Reportez-vous au manuel d'instructions du MODEL FM-202 pour savoir comment modifier l'identifiant de la buse.

⚠ ATTENTION

Si la température de la buse est de 250°C/482°F ou plus lorsque l'alimentation est en position ON, la période d'inactivité sera omise.

5. UTILISATION

Si l'extrémité de la buse est étamée avec une pellicule oxydée ou similaire, sa conductance thermique se détériorera. À l'inverse, si l'extrémité de la buse a été mouillée avec une petite portion de soudure propre, sa conductance thermique augmentera.

1. Faites fondre le métal d'apport.

Placez la buse au dessus du fil pour effectuer un dessoudage, tel qu'illustré, puis faites fondre le métal d'apport.

⚠ ATTENTION

Ne laissez jamais la buse toucher la table.

Vérifiez que le métal d'apport a bien fondu.

⚠ ATTENTION

Pour vérifier que tout le métal d'apport a bien fondu, observez l'intérieur du trou et l'arrière du PWB. Si cela s'avère difficile, essavez de déplacer doucement le fil avec la buse. Si le fil se déplace, le métal d'apport a bien fondu. Ne forcez jamais sur le fil. S'il ne se déplace pas facilement, le métal d'apport n'a pas encore complètement fondu.

2. Extrayez le métal d'apport.


Après avoir vérifié que le métal d'apport a complètement fondu, extrayez-le en appuyant sur le bouton (ou en appuyant sur la gâchette)

⚠ ATTENTION

Ne laissez jamais de restes de métal d'apport à l'intérieur du trou du PWB.

3. Problèmes au cours du dessoudage.

Si du métal d'apport persiste, ressoudez le composant et répétez le procédé de dessoudage



- 各言語(日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語)の取扱説明書は以下のURL、 HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧いただけます。 (商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください。)
- 各國語言(日語、英語、中文、法語、德語、韓語)的使用説明書可以通過以下网站的HAKKO Document Portal 下載參閱。 (有一部分的產品沒有設定外語對應、請見諒)
- Instruction manual in the language of Japanese, English, Chinese, French, German, and Korean can be downloaded from the HAKKO Document Portal. (Please note that some languages may not be available depending on the product.)



MEMO: