

No.A1310

温度プローブ

取扱説明書

はんだ槽用のプローブです。

- ①従来の温度センサーをはずし、温度プローブの
コネクタ赤、青の色を合わせます。
- ②ハッコーのこて先温度計/はんだこてテスターの
ターミナルに差し込みます。
- ③プローブの先をはんだの中に入れ、測定します。

No.A1310

Temperature Probe

Instruction Manual

For measuring the temperature of solder in the soldering pot.

1. Remove the temperature sensor from HAKKO Thermometer/Soldering tester.
2. Connect the probe to the terminal of HAKKO Thermometer/Soldering tester. Place the red end on the side with the red dot, and blue end on the another side of the terminal.
3. Dip the tip of probe into the solder and measure the temperature.

OVERSEAS AFFILIATES